Specification No.

SA-1061C-A11-1/3

御中

圧 着 仕 様 書 Crimping specifications

製 品 名	1.2ストレーン・リリーフ・ターミナル
Product name	1.2 Strain relief terminal
製品番号 Product No.	912461

3					承 認	確認	作 成
2					Approved	Checked	Prepared
\triangle	2012. 6.11	注記追加 Note add.	清水	野			
Rev.	2008. 5. 9	書式の変更 Format change	-	-	董	能	清
Issue	1999. 9.28				草野	熊倉	
No.	日付	変更内容	変更	承認		0	0
NO.	Date	Revision	Change	Approved			

仕 様 書 Specifications

製品名 : 1.2ストレーン・リリーフ・ターミナル

Product name : 1.2 Strain relief terminal

1. 適用範囲 (Scope)

本仕様書は下記ターミナルの圧着に伴う諸元について規定する。 This specification shall be applied to crimping of the following Terminal.

端子番号		電線範囲 e size	絶縁被覆外径
Terminal No.	A.W.G	m m²	Diameter of insulation covering
9 1 2 4 6 1	# 2 2 ~ # 2 8	0.33~0.08	M A X 1.5 mm

2. 圧着仕様 (Crimping standards)

2 - 1 圧着条件 Crimping conditions

電線 アプリケータ サイズ 番号 Wire size Applicator No.		芯線圧着部 A (第一図) Wire crimp area		芯線圧着部 B (第一図) Wire crimp area		被覆圧着部 (第一図) Insulation crimp Area		圧着部 引張強度 Crimping
		巾亘	ig.1) 高さ Height {mm}	信 幅 Width {mm}	ig.1) 高さ Height {mm}	信 幅 Width {mm}	ig.1) 高さ(参考) Height (Reference) {mm}	strength {N}以上 {N} or more
AWG #28			0.66 ± 0.02		0.88 ± 0.05		1.50 ± 0.05	6.8
AWG #26			0.66 ± 0.02		0.88±0.05		1.50 ± 0.05	14.7
AWG #24	CFS-7100-A SCA-6500B	(1.0)	0.75 ± 0.02	(1.0)	0.98±0.05	(1.9)	1.55 ± 0.05	
AWG #24B 錫コート線 Tin plating wire		0.75 ± 0.02		0.98±0.05		1.55 ± 0.05	24.5	
AWG #22			0.81 ± 0.02		1.03 ± 0.05		1.60 ± 0.05	34.3

被覆圧着部高さはUL1007を圧着時に適用のこと。


Insulation crimp area height shall be applied to crimping of UL1007.


2 - 2 基板穴径 (ドリル穴) Hole diameter (Drilled hole)

AWG #28~#24	AWG #22
1.2 +0.1	1.3 +0.1

2-3 仕様 Specification

第一図の箇所 Fig.1	項 目 Items	仕 様 Standards
	ベンドアップ・ベンドダウン Bend up ・ Bend down	5°以下 5°or less
	ツイスト Twist	5°以下 5°or less
	芯線突き出し長さ The length of core wire from the end of wire barrel.	0 . 1 ~ 0 . 3 mm
	絶縁被覆むき長さ Insulation length	4.5~5.0mm





5 芯線圧着部 A

第一図 Figure 1

- ① (注1) 芯線圧着部A・Bの刃型設定段差により、芯線に押しキズが付く場合がありますが、断線の無い限り性能に影響はありません。
 - (Note 1) The difference in height is set up between wire crimp area A and B.

 It doesn't have an influence with the performance due to the difference in height so far as there is no breakage though a core wire may be damaged.